

SUNMARK

 PVC	 3.5-6.3 mil 90-160 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 100°C	 15s	 PELAR: FRÍO
--	--	--	--	---	--	--

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

SE APLICA SOBRE

-  Toldos
-  Telas sensibles al calor

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- No lavar

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 100°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 15 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar